

INFORME DE RESULTADOS 10995

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 2 de enero de 2024

FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS: 9 de enero de 2024

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: Proporcionado por el cliente

CLIENTE: Análisis Terra

DIRECCIÓN: Jardines de Galicia #7821, Jardines de Andalucía, Gpe, Nuevo León, México

MUESTRA: Agua producción

PRESENTACIÓN RECIBIDA: 2 piezas de 500 ml c/u, envase original

RESULTADOS DE LABORATORIO

PARÁMETRO	RESULTADO	UNIDADES
COLOR	Incoloro	
OLOR	Inodoro	
SEDIMENTOS	0	p.p.m.
SÓLIDOS TOTALES	465	p.p.m.
DUREZA TOTAL (CaCO₃)	255	p.p.m.
ALCALINIDAD PARCIAL (CaCO₃)	0	p.p.m.
ALCALINIDAD TOTAL (CaCO₃)	110	p.p.m.
CLORO LIBRE (Cl₂)	0	p.p.m.
CLORUROS (Cl)	36	p.p.m.
HIERRO (Fe)	0	p.p.m.
FOSFATOS (P₂O₅)	1	p.p.m.
SILICATOS (SiO₂)	3	p.p.m.
POTENCIAL DE HIDROGENO (pH)	7.20	

NUESTRA RESPONSABILIDAD AMPARA ÚNICAMENTE EL VALOR DE ESTE SERVICIO.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA PROPORCIONADA POR EL CLIENTE.

EL LABORATORIO NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE.

LOS RESULTADOS NO PODRÁN REPRODUCIRSE DE FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL LABORATORIO.

ATENTAMENTE



M.C. Cesar Martinez Ledezma

*MAESTRO EN CIENCIAS EN MICROBIOLOGÍA
SIGNATARIO.